

صبح جمعه

۹۵/۸/۱۴

دفترچه شماره ۱ از ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

... در کار کارگزاریات بنگر و آنان را با آزمودن به کار گمار و به
میل خود و بی مشورت دیگران آن‌ها را سرپرست کاری مکن ...
از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

سال ۱۳۹۵

رشته مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت) - کد رشته ۷۳

(کد دفترچه ۴۶۴)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه سؤالات رشته مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت)	۶۰	۱	۶۰

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

آبان‌ماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

- ۱- کدام یک از علامت‌های زیر، مربوط به چدن خاکستری است؟
 (۱) GGG 25
 (۲) GG 25
 (۳) 42CrMo₄
 (۴) ASTM A105
- ۲- کدام یک از علامت‌های زیر، مربوط به چدن نشکن است؟
 (۱) GGG 25
 (۲) ASTM A105
 (۳) 42CrMo₄
 (۴) GG 25
- ۳- در علامت ۴۲CrMo_۴، عدد ۴۲ نشانه چیست؟
 (۱) درصد کروم، حدود ۰٫۴۲ درصد است.
 (۲) استحکام، حدود $\frac{kg}{mm^2}$ ۴۲ است.
 (۳) درصد کربن، حدود ۰٫۴۲ است.
 (۴) سختی، ۴۲ راکول است.
- ۴- در علامت ۴۲CrMo_۴، عدد ۴ نشانه چیست؟
 (۱) استحکام، حدود ۴,۰۰۰ Psi است.
 (۲) درصد مولیبدن، حدود ۰٫۴٪ است.
 (۳) درصد کروم، حدود ۰٫۴٪ است.
 (۴) درصد کروم، حدود ۰٫۱٪ است.
- ۵- در فولاد ۴۲CrMo_۴، درصد مولیبدن حدوداً چقدر است؟
 (۱) ۴۲
 (۲) ۴
 (۳) ۱
 (۴) کمتر از ۰٫۵
- ۶- سختی کدام یک از فازهای زیر، بیشتر است؟
 (۱) بینیت
 (۲) مارتنزیت
 (۳) پرلیت
 (۴) مارتنزیت تمپر شده
- ۷- سختی کدام یک از فازهای زیر، کمتر است؟
 (۱) پرلیت
 (۲) فریت
 (۳) بینیت
 (۴) مارتنزیت
- ۸- دانسیته کدام یک از فازهای زیر، کمتر است؟
 (۱) فریت
 (۲) آستنیت
 (۳) گرافیت
 (۴) پرلیت
- ۹- به کدام یک از فولادهای زیر، اصطلاحاً استیل نگیر (جذب آهنربا نمی‌شود) گفته می‌شود؟
 (۱) کربنی
 (۲) زنگ‌نزن فریتی
 (۳) گرمکار
 (۴) زنگ‌نزن آستنیتی
- ۱۰- کدام یک از فروآلیاژهای زیر، برای کروی کردن گرافیت در چدن نشکن به کار می‌رود؟
 (۱) فروسیلیکو منیزیم
 (۲) فرومنگنز
 (۳) فروسیلیکون منگنز
 (۴) فروسیلیسیم
- ۱۱- کدام یک از فروآلیاژهای زیر، گران‌قیمت‌تر هستند؟
 (۱) فروسیلیسیم
 (۲) فروکروم
 (۳) فرومولیبدن
 (۴) فرومنگنز

- ۱۲- در یک فولاد تمیز، مقدار هیدروژن حدود چند p.p.m است؟
 (۱) ۲۰۰۰ (۲) ۲
 (۳) ۲۰ (۴) ۲۰۰
- ۱۳- سختی کدامیک از فلزات زیر، بیشتر است؟
 (۱) برنج
 (۲) برنز قلع
 (۳) مس خالص
 (۴) برنز آلومینیم
- ۱۴- معمول ترین نوع فروسیلیسیم، کدامیک از انواع زیر است؟
 (۱) ۳۰٪ (۲) ۴۵٪
 (۳) ۷۵٪ (۴) ۹۰٪
- ۱۵- اصطلاح فروکربن، برای کدامیک از ترکیبات زیر به کار می‌رود؟
 (۱) کاربید کلسیم
 (۲) کاربید آهن
 (۳) کاربید منیزیم
 (۴) کاربید سیلیسیم
- ۱۶- کدامیک از فولادهای زیر، در گروه فولادهای سختی پذیر سطحی قرار دارند؟
 (۱) CK 45 (۲) 16MnCr₅
 (۳) 34CrNiMo₆ (۴) 42CrMo₄
- ۱۷- کدامیک از فولادهای زیر، بیشترین مصرف را در بازار ایران دارد؟
 (۱) CK 45 (۲) 16MnCr₅
 (۳) 34CrNiMo₆ (۴) 42CrMo₄
- ۱۸- به کدامیک از انواع فولادهای زیر، فولاد هادفیلد گفته می‌شود؟
 (۱) حاوی ۱۲٪ کروم
 (۲) حاوی ۱۲٪ نیکل
 (۳) حاوی ۱۲٪ منگنز
 (۴) حاوی ۱۲٪ منگنز و ۱۲٪ کروم
- ۱۹- کدامیک از کامپوزیت‌های پایه زیر، جزو دسته‌بندی مواد پلیمری نیست؟
 (۱) پلیمری
 (۲) فلزی
 (۳) سرامیکی
 (۴) غیرفلزی
- ۲۰- کدامیک از کامپوزیت‌های پایه زیر، بیشترین کاربرد کامپوزیت‌ها را به خود اختصاص داده است؟
 (۱) پلیمری
 (۲) فلزی
 (۳) سرامیکی
 (۴) غیرفلزی
- ۲۱- در کامپوزیت‌های لیفی، کدام خاصیت الیاف مهم‌تر است؟
 (۱) استحکام فشاری بالا
 (۲) استحکام کششی بالا
 (۳) مقاومت به خمش
 (۴) مقاومت به ضربه
- ۲۲- متداول ترین گروه الیاف در کامپوزیت‌ها کدام‌اند؟
 (۱) شیشه، کربن، نخ
 (۲) کربن، آرامید، نخ
 (۳) شیشه، کربن، آرامید
 (۴) شیشه، آرامید، نخ

- ۲۳- نقطه ذوب مس، چند درجه سانتی گراد است؟
- (۱) ۹۸۳
(۲) ۱۱۸۳
(۳) ۱۰۸۳
(۴) ۱۲۸۳
- ۲۴- دو مزیت دیگر الیاف شیشه در کامپوزیت‌ها، علاوه بر قیمت پایین و خواص عالی عایق، کدام‌اند؟
- (۱) استحکام کششی بالا - مقاومت شیمیایی بالا
(۲) استحکام کششی بالا - مقاومت شیمیایی پایین
(۳) استحکام کششی پایین - مقاومت شیمیایی بالا
(۴) استحکام کششی پایین - مقاومت شیمیایی پایین
- ۲۵- دو عیب دیگر الیاف شیشه در کامپوزیت‌ها، علاوه بر شکننده بودن و حساسیت به سایش، کدام‌اند؟
- (۱) وزن مخصوص نسبتاً پایین - مقاومت به خستگی بالا
(۲) وزن مخصوص نسبتاً بالا - مقاومت به خستگی بالا
(۳) وزن مخصوص نسبتاً پایین - مقاومت به خستگی پایین
(۴) وزن مخصوص نسبتاً بالا - مقاومت به خستگی پایین
- ۲۶- دو عیب دیگر الیاف کربن در کامپوزیت‌ها، علاوه بر هادی الکتریکی و قیمت بالا، کدام‌اند؟
- (۱) شکننده بودن - کرنش بالای شکست
(۲) شکننده بودن - کرنش کم در شکست
(۳) نشکن بودن - کرنش بالای شکست
(۴) نشکن بودن - کرنش کم در شکست
- ۲۷- برای ساخت مدل ریخته‌گری کدام قطعات زیر، اضافه مجاز انقباض در نظر نمی‌گیرند؟
- (۱) فولادی
(۲) آلومینیومی
(۳) چدن خاکستری
(۴) چدن نشکن
- ۲۸- کدام یک از سرامیک‌های زیر، جزو سرامیک‌های سنتی محسوب نمی‌شوند؟
- (۱) ساینده‌های سرامیکی
(۲) لعاب‌های چینی
(۳) فرآورده‌های شیشه‌ای
(۴) سرامیک‌های ساختمانی
- ۲۹- کدام یک از مواد زیر، بیشترین فراوانی را در پوسته زمین دارند؟
- (۱) اکسید آهن
(۲) اکسید زیرکونیم
(۳) اکسید منیزیم
(۴) اکسید سیلیسیم
- ۳۰- قسمت عمده اکسید آلومینیم، برای تولید کدام یک از موارد زیر استفاده می‌شود؟
- (۱) ساینده‌ها
(۲) عایق‌ها
(۳) آلومینیم
(۴) نسوز آلومینیایی
- ۳۱- اگر درصد نیکل در ذوب فولاد در کوره قوس الکتریک افزایش یابد، چگونه می‌توان آن را پایین آورد؟
- (۱) مقداری از ذوب را تخلیه می‌کنیم و آهن قراضه اضافه می‌کنیم.
(۲) عناصری اضافه می‌کنیم که با نیکل ترکیب شوند.
(۳) با سرباره‌سازی و تخلیه سرباره، کاهش می‌یابد.
(۴) با دمش اکسیژن، نیکل را می‌سوزانیم.
- ۳۲- کدام یک از کوره یا کنورتورهای زیر در تولید فولاد زنگ نزن برای سوزاندن کربن استفاده می‌شود؟
- (۱) VD
(۲) VOD
(۳) EAF
(۴) LF

۳۳- تمامی موارد زیر، از خلوص بنتونیت هستند. مهم ترین خاصیت بنتونیت کدام است؟

- (۱) به دو صورت، سدیمی و کلسیمی وجود دارد.
- (۲) ذرات آن ریز و اندازه دانه‌های آن، کمتر از ۰/۵ میکرون است.
- (۳) در بعضی موارد، ذرات آن در آب تا حد واحدهای مولکولی، از یکدیگر جدا می‌شوند.
- (۴) دارای پلاستیسیته بسیار زیاد بوده و قادر است تا ۵ برابر حجم خشک خود، آب جذب کند.

۳۴- قطعات کدام یک از فلزات و آلیاژهای زیر را نمی‌توان در قالب ریخته‌گری کرد؟

- (۱) فولاد
- (۲) سرب
- (۳) زاماک
- (۴) آلومینیم

۳۵- کدام تعریف برای زاماک، صحیح است؟

- (۱) آلیاژ آلومینیم با ۴/۵ - ۳/۵ درصد روی
- (۲) آلیاژ روی با ۴/۵ - ۳/۵ درصد آلومینیم
- (۳) آلیاژ مس با ۴/۵ - ۳/۵ درصد آلومینیم
- (۴) آلیاژ آلومینیم با ۴/۵ - ۳/۵ درصد مس

۳۶- در عملیات حرارتی کوئنچ، شدت سردکنندگی کدام محیط، بیشتر است؟

- (۱) هوا
- (۲) آب
- (۳) روغن
- (۴) آب نمک

۳۷- برای عملیات حرارتی نرمال کردن، فولاد را باید در کدام یک از محیط‌های زیر، خنک کرد؟

- (۱) آب
- (۲) روغن
- (۳) هوا
- (۴) آب نمک

۳۸- برای عملیات حرارتی آنیل کردن، فولاد را باید در کدام یک از محیط‌های زیر، خنک کرد؟

- (۱) کوره
- (۲) هوا
- (۳) روغن
- (۴) آب

۳۹- برای کدام یک از عملیات حرارتی زیر، فولاد تا دمای کمتری گرم می‌شود؟

- (۱) کوئنچ
- (۲) آنیل
- (۳) نرمال
- (۴) تنش‌گیری

۴۰- کدام مورد در خصوص گلوله‌های آسیاب که در صنعت مس به کار می‌رود، صحیح است؟

- (۱) نوردی و آلیاژ فولاد کم‌کروم
- (۲) ریختگی و آلیاژ چدن پرکروم
- (۳) نوردی و آلیاژ چدن پرکروم
- (۴) ریختگی و آلیاژ فولاد پرکروم

۴۱- کدام یک از عناصر زیر، جزو مواد نسوز قرار نمی‌گیرند؟

- (۱) سیلیسیم (Si)
- (۲) زیرکونیم (Zr)
- (۳) سدیم (Na)
- (۴) کروم (Cr)

۴۲- کدام یک از اکسیدهای زیر، جزو مواد نسوز قرار نمی‌گیرند؟

- (۱) اکسید منیزیم
- (۲) اکسید آهن
- (۳) اکسید آلومینیم
- (۴) اکسید سیلیسیم

۴۳- کدام صنعت، بیشترین سهم مصرف مواد نسوز را دارد؟

- (۱) نفت
- (۲) ریخته‌گری
- (۳) سیمان
- (۴) فولاد

۴۴- کدام یک از مواد زیر، بیشترین مواد اولیه دیرگدازهای شاموتی شناخته می‌شوند؟

- (۱) اکسید سیلیسیم
(۲) اکسید زیرکونیم
(۳) اکسید کروم
(۴) اکسید آلومینیم

۴۵- کدام یک از مواد اولیه زیر، در ساخت دیرگدازهای خنثی استفاده نمی‌شوند؟

- (۱) اکسید آلومینیم
(۲) کربن
(۳) اکسید سیلیسیم
(۴) اکسید کروم

۴۶- کدام یک از دیرگدازهای زیر، بازی نیستند؟

- (۱) مگنزیتی
(۲) شاموتی
(۳) کروم - مگنزیتی
(۴) دولومیتی

۴۷- کدام یک از مواد زیر، برای ساخت مدل ریخته‌گری قطعات کوچک پرتیراژ، در ماسه تر استفاده می‌شوند؟

- (۱) چدن
(۲) آرالدیت
(۳) چوب
(۴) آلومینیم

۴۸- اگر بخواهیم تنها یک قطعه بزرگ فولادی ریخته‌گری کنیم، کدام یک از مواد زیر برای ساخت مدل، مناسب تر است؟

- (۱) چوب
(۲) چدن
(۳) آرالدیت
(۴) آلومینیم

۴۹- برنج‌ها، آلیاژ مس با کدام عنصر هستند؟

- (۱) قلع
(۲) آلومینیم
(۳) برلیوم
(۴) روی

۵۰- مفرغ به آلیاژ مس و کدام عنصر زیر، اطلاق می‌شود؟

- (۱) آلومینیم
(۲) قلع
(۳) روی
(۴) برلیوم

۵۱- برنز، آلیاژ مس و کدام یک از عناصر زیر نیست؟

- (۱) آلومینیم
(۲) برلیوم
(۳) روی
(۴) قلع

۵۲- ورشو یا نقره آلمانی، به آلیاژ مس با کدام عنصر اطلاق می‌شود؟

- (۱) نیکل
(۲) قلع
(۳) آلومینیم
(۴) روی

۵۳- کامل‌ترین دسته‌بندی آلیاژهای آلومینیم، کدام است؟

- (۱) ریخته‌گری - نوردی
(۲) عملیات حرارتی‌پذیر - عملیات حرارتی‌ناپذیر
(۳) ریخته‌گری - نوردی عملیات حرارتی‌پذیر - نوردی عملیات حرارتی‌ناپذیر
(۴) ریخته‌گری عملیات حرارتی‌پذیر - ریخته‌گری عملیات حرارتی‌ناپذیر - نوردی عملیات حرارتی‌پذیر - نوردی عملیات حرارتی‌ناپذیر

۵۴- موند، به کدام یک از آلیاژهای زیر اطلاق می‌شود؟

- (۱) منگنز - مس - سیلیسیم
(۲) نیکل - مس - منیزیم
(۳) نیکل - مس - سیلیسیم
(۴) منگنز - مس - منیزیم

۵۵- کدام مورد در خصوص گلوله‌های آسیاب صنعت سیمان، صحیح است؟

- (۱) ریختگی و آلیاژ چدن، پرکروم هستند.
(۲) نوردی و آلیاژ فولاد، کم کروم هستند.
(۳) نوردی و آلیاژ چدن، پرکروم هستند.
(۴) ریختگی و آلیاژ فولاد، پرکروم هستند.

۵۶- به کدام یک از فولادهای زیر، اصطلاحاً استیل بگیر گفته می‌شود؟ (جذب آهنربا می‌شود).

- (۱) گرمکار
(۲) کربنی
(۳) زنگ‌زن فریتی
(۴) زنگ‌زن آستنیتی

۵۷- در فولادهای زنگ‌زن، کدام عنصر در ترکیب، باعث عدم جذب آهنربا می‌شود؟

- (۱) مس
(۲) نیکل
(۳) منگنز
(۴) کروم

۵۸- فولاد زنگ‌زن آستنیتی، آلیاژ کدام عناصر زیر است؟

- (۱) آهن - کروم - مس
(۲) آهن - کروم - منگنز
(۳) آهن - کروم - منگنز - مس
(۴) آهن - کروم - نیکل

۵۹- چدن سفید در کدام مورد، با عملیات حرارتی قابل تبدیل به چدن خاکستری است؟

- (۱) در اثر حضور عناصر آلیاژی سفید شده باشد.
(۲) در اثر سرعت تبرید سفید شده باشد.
(۳) هیچ‌وقت قابل تبدیل نیست.
(۴) همواره قابل تبدیل است.

۶۰- ظروف استیل آشپزخانه، دارای کدام ترکیب هستند؟

- (۱) فولاد دارای ۱۸٪ کروم و ۸٪ نیکل
(۲) فولاد دارای ۱۳٪ نیکل
(۳) فولاد دارای ۱۳٪ کروم
(۴) فولاد دارای ۸٪ کروم و ۱۸٪ نیکل

کلید آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته مواد سال ۹۵

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
۱	۲	۳۱	۱
۲	۱	۳۲	۲
۳	۳	۳۳	۴
۴	۴	۳۴	۱
۵	۴	۳۵	۲
۶	۲	۳۶	۴
۷	۲	۳۷	۳
۸	۳	۳۸	۱
۹	۴	۳۹	۴
۱۰	۱	۴۰	۱
۱۱	۳	۴۱	۳
۱۲	۲	۴۲	۲
۱۳	۴	۴۳	۴
۱۴	۳	۴۴	۱
۱۵	۴	۴۵	۳
۱۶	۲	۴۶	۲
۱۷	۱	۴۷	۲
۱۸	۳	۴۸	۱
۱۹	۴	۴۹	۴
۲۰	۱	۵۰	۲
۲۱	۲	۵۱	۳
۲۲	۳	۵۲	۱
۲۳	۳	۵۳	۴
۲۴	۱	۵۴	۳
۲۵	۴	۵۵	۱
۲۶	۲	۵۶	۳
۲۷	۳	۵۷	۲
۲۸	۱	۵۸	۴
۲۹	۴	۵۹	۲
۳۰	۳	۶۰	۱